


Powermax® 气刨易损件

适用于 Duramax™ 和 Duramax 升级割炬

深刨气刨



精细气刨



标准气刨

电流	气刨保护帽		固定帽	喷嘴	电极	涡流环
45-105	深刨气刨	精细气刨	220854	220797	220842	220857
	220798	420480		220991 (105 A)		220994 (105 A)

深刨气刨保护帽

专为高速金属刨削而设计，适合深刨槽作业，以及重型洗刨应用。

精细气刨保护帽

专为精细金属刨削而设计，适合浅刨槽作业，以及轻型洗刨应用。



HyAccess 加长型气刨易损件

电流	固定帽	喷嘴	电极	涡流环
65	420413	420412	420408	220857
				220994 (105 A)

HyAccess 加长型气刨易损件

设计用于在难以触及的区域或狭小空间进行气刨。建议最大工作电流为 65 A。入门套装中已包含 HyAccess™ 气刨喷嘴、电极和固定帽，入门套装的订货号为 428446。

气刨保护帽选用建议

按应用和刨槽深度



警告


火花和熔融金属容易灼伤眼睛和皮肤。

在倾斜启动割炬时，火花和熔融金属会从喷嘴处喷溅。应避免将割炬对着您本人和其他人。

工件气刨

步骤：

1. 启动割炬前，手持割炬，使喷嘴与工件的距离保持在 1.5 mm 以内。



应用

刨槽深度

	6 mm	9.5 mm	12 mm	20 mm
洗刨	▼	▼	●	●
背面清根	▼	▼	●	●
焊接修复	▼ ■	▼ ●	▼	●

▼ 420480 精细气刨保护帽

● 220798 深刨气刨保护帽


■ HyAccess™ 加长型易损件

2. 使割炬与工件保持 40° 角，在喷嘴与工件之间留出少许空隙。按下手动切割开关，获得引导弧。将电弧转移到工件上。

3. 气刨作业时，割炬与工件大致保持 40° 角。

也就是说，将等离子弧向需要的气刨方向推进。使喷嘴与熔融金属保持一定的距离，从而避免影响易损件的寿命或损坏割炬。

改变割炬角度可改变刨槽的尺寸。



注：为了更好地保护手和割炬，可以选配隔热罩（部件号 428347）。

通过增大或减小以下变量可以改变气刨刨槽

- 割炬相对于工件的行进速度：加快气刨速度会减小刨槽的深度和宽度
- 割炬与工件的间隙距离：增大间隙会减小刨槽深度并增大刨槽宽度
- 割炬相对于工件的角度：增大割炬的垂直角度会减小刨槽宽度并增大刨槽深度
- 减小电源的电流输出：减小电源的输出电流会减小刨槽的宽度和深度





影响创槽的参数

X = 垂直角度

Y = 拉弧*

Z = 水平角度

* 取决于安培数



X、Y、Z 调节		A	B	C
X	增大垂直角度			
	减小垂直角度			
Y	增大拉弧			
	减小拉弧			
Z	增大水平角度			
	减小水平角度			

更多详细信息，请访问

www.hypertherm.com

Hypertherm、Powermax、Duramax、和 HyAccess 是 Hypertherm, Inc. 的商标、可能已在美国和/或其他国家/地区注册。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

有关 Hypertherm Associates 海宝专利号和专利类型的更多详情、请访问 www.hypertherm.com/patents。

© 9/2022 Hypertherm, Inc. 修订版本 11

896910ZH-CN 简体中文/Simplified Chinese



**HYPERTHERM
ASSOCIATES™**

作为一家 100% 员工持股的公司，我们致力于为客户提供卓越用户体验。

www.hyperthermassociates.com/ownership

关爱环境是 Hypertherm Associates 海宝的核心价值之一。

www.hyperthermassociates.com/environment



100% 员工持股

