Hypertherm®


¿POR QUÉ ELEGIR EL **RANURADO POR PLASMA?**

Rápido, flexible, seguro.

El ranurado por plasma ahorra tiempo y problemas. Minimiza la necesidad de rehacer el trabajo y, en comparación con otros procesos, reduce la cantidad de ruido y sustancias contaminantes en el entorno de trabajo.



Rectificación



Arco de carbono




Plasma




Consumibles para ranurado de control máximo

Diseñados para la eliminación precisa de metales, perfiles de ranurado poco profundos y aplicaciones de lavado ligero de materiales



Consumibles de ranurado de eliminación máxima

Diseñados para la eliminación agresiva de metales, perfiles de ranurado profundos y aplicaciones de lavado extremo de metales



Consumibles de ranurado alargados HyAccess™

Diseñados para ranurar en espacios confinados o de difícil acceso con 76 mm de alcance adicional en comparación con los consumibles de ranurado estándar

Fácil de usar.

Es fácil cambiar su cortador de plasma Powermax® por un sistema de ranurado por plasma. Seleccione el modo de ranurado en su fuente de alimentación Powermax, configure los consumibles de ranurado más adecuados para trabajar con la antorcha y estará listo para empezar.

Para más información

sobre los consumibles Hypertherm, visite:
www.hypertherm.com

© 2016 Hypertherm, Inc. www.hypertherm.com
860720ES Revisión 0 Español/Spanish