Hypertherm®

Consommables de gougeage pour systèmes Powermax® utilisant les torches Duramax™



Découvrez les avantages du gougeage au plasma

Le gougeage au plasma offre un processus plus efficace que le meulage, fait moins de bruit et émet moins de fumées que le gougeage à l'arc au carbone. Le contrôle de l'arc et les taux de retrait rapides du métal réduisent le gauchissement du métal.

Capacité de gougeage pour :

	Powermax65	Powermax85	Powermax105
Taux de retrait du métal	4,8 kg par heure	8,8 kg par heure	9,8 kg par heure
Largeur	6,6 mm	7,1 mm	7,4 mm
Profondeur	3,5 mm	5,8 mm	6,4 mm

La gamme de torches Duramax pour les systèmes Powermax vous permet de choisir le bon angle de torche pour vos besoins de gougeage, y compris avec les torches manuelles, machines et robotisées.





Veuillez contacter votre distributeur Hypertherm agréé sur www.hypertherm.com/distributor

Hypertherm®
Cut with confidence®

© Hypertherm Inc. 09/2013 Révision 2
895312 Français / French