Hypertherm®


PERCHÉ SCEGLIERE **LA SCRICCATURA AL PLASMA?**

Veloce, flessibile, sicura.

La scriccatura al plasma consente di risparmiare tempo e fatica. Riduce al minimo la necessità di rilavorazione e, se confrontata con altri processi, riduce la quantità di rumore e inquinanti nell'ambiente di lavoro.



Molatura



Arco al carbonio




Plasma




Consumabili per scriccatura con controllo massimo

Progettati per una rimozione più precisa del metallo, profili di scriccatura meno profondi e applicazioni leggere di lavaggio del metallo



Consumabili per scriccatura con rimozione massima

Progettati per una rimozione aggressiva del metallo, profili di scriccatura profondi e applicazioni estreme di lavaggio del metallo



Consumabili allungati per scriccatura HyAccess™

Progettati per la scriccatura nei punti più lontani o difficili da raggiungere, grazie ai 76 mm di portata supplementari rispetto ai consumabili per scriccatura standard

Massima semplicità.

Modificare il sistema di taglio plasma Powermax® in un sistema di scriccatura al plasma non è mai stato così semplice. Ti basterà selezionare la modalità di scriccatura sul tuo alimentatore Powermax e configurare i migliori consumabili di scriccatura per il lavoro sulla torcia.

Per ulteriori informazioni

sui consumabili Hypertherm, visita:
www.hypertherm.com

© 2016 Hypertherm, Inc. www.hypertherm.com
860720IT Revisione 0 Italiano/Italian