Hypertherm®


DLACZEGO WARTO WYBRAĆ **ŻŁOBIENIE PLAZMOWE?**

Szybkość, elastyczność, bezpieczeństwo.

Żłobienie plazmowe oszczędza czas i wysiłek. Ogranicza konieczność wykonywania prac dodatkowych, a w porównaniu do innych procesów może zmniejszyć ilość hałasu i zanieczyszczeń w środowisku roboczym.



Szlifowanie



Łuk węglowy




Plazma




Materiały eksploatacyjne do żłobienia z maksymalną kontrolą

Zaprojektowane z myślą o większej precyzji usuwania metalu, uzyskaniu płytkich profilów żłobienia oraz lekkim czyszczeniu metali.



Materiały eksploatacyjne do żłobienia z maksymalnym usuwaniem

Zaprojektowane z myślą o agresywnym usuwaniu metalu, uzyskaniu głębokich profilów żłobienia oraz ekstremalnym czyszczeniu metali.



Przedłużone materiały eksploatacyjne HyAccess™ do żłobienia

Zaprojektowane z myślą o żłobieniu w trudno dostępnych lub ograniczonych przestrzeniach. Są o 76 mm dłuższe w porównaniu do standardowych materiałów eksploatacyjnych do żłobienia.

To łatwe.

Zmiana systemu cięcia Powermax® w system żłobienia plazmowego jest łatwa. Wybierz tryb żłobienia na zasilaczu Powermax, zamontuj na palniku materiały eksploatacyjne do żłobienia dopasowane najlepiej do danego zastosowania i gotowe!

Więcej informacji

o materiałach eksploatacyjnych firmy Hypertherm można znaleźć pod adresem:
www.hypertherm.com

© 2016 Hypertherm, Inc. www.hypertherm.com
860720PL Wersja 0 Polski/Polish