
HYPERTHERM®
A Hypertherm Associates Brand

Duramax™ LT machine torch

Know the input voltage of your electric power source

240 V power source (Recommended)

For best performance and cut quality when cutting with your Duramax LT machine torch, connect your Powermax30® XP to a 240 V electric power source and use standard consumables.



240 V is recommended.

120 V – Refer to the guidelines below.

120 V power source guidelines

If you must use a 120 V power source when you cut with your Duramax LT machine torch, make sure to **use FineCut consumables** and **expect these cutting outcomes**:



- Decreased cut speed
- Decreased cut quality
- Decreased cut capacity
- Shorter duty cycle

For tips that may help to prevent a circuit breaker from tripping, refer to the *Duramax LT Machine Torch Application Note* (10086166). Scan this QR code:

More information

More resources are also available at hypertherm.com/support30XP.

Unless otherwise noted in the collateral, all trademarks are property of Hypertherm, Inc. and may be registered in the United States and/or other countries.

Please visit www.hypertherm.com/patents for more details about Hypertherm Associates patent numbers and types.

© 12/2024 Hypertherm, Inc. Revision 1
10086606


HYPERTHERM®
A Hypertherm Associates Brand

Torche machine Duramax™ LT

Connaître la tension d'entrée de la source de courant électrique

Source de courant de 240 V (recommandée)

Pour une efficacité et une qualité de coupe optimales lors de la coupe avec votre torche machine Duramax LT, brancher votre Powermax30® XP à une source de courant électrique de 240 V et utiliser des consommables standard.



Une source de courant de 240 V est recommandée.

120 V – Se reporter aux directives ci-dessous.

Directives relatives à la source de courant en 120 V

Si une source d'alimentation de 120 V est utilisée pour le coupage avec la torche machine Duramax LT, s'assurer d'utiliser **les consommables FineCut** et **s'attendre aux résultats de coupe suivants :**



- Vitesse de coupe réduite
- Qualité de coupe réduite
- Capacité de coupe réduite
- Facteur de marche plus court

Pour obtenir des conseils qui peuvent aider à empêcher un disjoncteur de se déclencher, se reporter à la *Note d'application de la torche machine Duramax LT* (10086166). Balayer ce code QR :

Plus d'information

D'autres ressources sont également accessibles au hypertherm.com/support30XP.

À moins d'indication contraire dans le document publicitaire, toutes les marques de commerce sont la propriété d'Hypertherm, Inc. et peuvent être déposées aux États-Unis ou dans d'autres pays.

Consulter le site www.hypertherm.com/patents pour en savoir plus sur les numéros et les types de brevets d'Hypertherm Associates.

© Hypertherm, Inc., 12/2024. Révision 1 10086606